



ポリエステル 汚れの落ちやすい加工

ポリエステルに特殊親水処理をして、付着した汚れを落ちやすくした加工方法です。

T/C 60/40 のニット生地、に、口紅、ファンデーション、標準汚れをつけ、洗濯して汚れの落ち方を評価



(財) 日本染色検査協会 F1858号

汚染物質	通常加工布		SR加工布	
	初期	洗濯後	初期	洗濯後
口紅	1.3	1.2	1.8	2.5
ファンデーション	2.2	2.0	4.3	2.3
標準汚染物質	2.2	2.5	4.2	3.2